

Bielsko-Biała, 26 sierpnia 2024 r.

RM.0003.442.2024

**Pan
Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta
Bielska-Białej**

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* przekazuję w załączeniu interpelację złożoną w Sekretariacie Przewodniczącej RM w dniu 26 sierpnia 2024 r. przez Radnego Rady Miejskiej

PANA MAKSYMILIANA PRYGĘ

w sprawie reklamacji prac jakie zostały wykonane wzdłuż nowego chodnika przy ulicy Żółtych Kłosów na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany.

Proszę o udzielenie odpowiedzi (w dwóch egzemplarzach) na piśmie i przekazanie do Biura Rady Miejskiej nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

/-/ Karol Markowski

Maksymilian Pryga

Radny Rady Miejskiej

w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała, 26.08.2024



Szanowny Pan,

Jarosław Klimaszewski

Prezydent m. Bielsko-Biała

INTERPELACJA

**ws. reklamacji prac jakie zostały wykonane wzdłuż nowego chodnika przy ulicy Żółtych
Kłósów na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany**

Szanowny Panie Prezydencie,

Zgodnie z odpowiedzią na moją interpelację numer RM.0003.160.2024 z dnia 3 czerwca br. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wykonał wzdłuż chodnika przy ulicy Żółtych Kłósów, na wysokości barierki, izolacyjną warstwę z kruszywa, ograniczającą narastanie trawy na chodnik. Powyższe roboty zostały wykonane w czerwcu bieżącego roku i na samym początku efekt był imponujący za co publicznie dziękowałem w imieniu mieszkańców m.in. w mediach społecznościowych.

Niestety całość robót została wykonana niezgodnie z techniką izolacyjną oraz standardowymi zasadami wykonywania warstwy izolacyjnej jaką stosuje się np. w ogrodnictwie lub w podobnych pracach. W opinii wielu mieszkańców, a także osób zajmujących się tego typu robotami pod kamieniem powinna zostać wyłożona specjalna mata, włóknina lub odpowiedni materiał, który zabezpieczy przedostawanie się trawy między kamieniami. W żadnym wypadku nie czuję się w tym zakresie specjalistą, ale postronne osoby zwróciły mi w trosce i w sympatii uwagę, że pod kamieniem powinno się znajdować coś na wzór geowłókniny drogowej, agrotkaniny, maty podsiąkowej, czy folii fundamentowo izolacyjnej.


Obecnie po zaledwie dwóch miesiącach od przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji między kamieniami wyrastają dzikie rośliny oraz liczne korzenie trawy, które niwelują oraz niszczą całą pracę, jaka za publiczne środki została wykonana w czerwcu br. Z uwagi na fakt, że w/w chodnik prowadzi bezpośrednio do kościoła wiele osób zwraca mi uwagę, że praca została wykonana „na marne”, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a ktoś kto nie wyścielił gruntu odpowiednią tkaniną popełnił przysłowiowy „błąd w sztuce”.

Nie chcę być złośliwy, ponieważ współpraca z Miejskim Zarządem Dróg zawsze przebiegała bardzo dobrze, o czym świadczy m.in. bardzo duża ilość dobrych inwestycji wykonanych na osiedlu Złote Łany. Niestety taka drobna, kosmetyczna inwestycja, która została w pewnym stopniu źle wykonana rzutuje na całość i źle świadczy.

Dlatego z uwagi na fakt, że trawa w tym miejscu rośnie bardzo gęsto i szybko ponownie zwracam się z prośbą o rozważenie zaadoptowania terenów zielonych znajdujących się tuż za barierkami oraz poprawę tego co zostało źle wykonane w czerwcu br.

Tak jak pisałem kilka miesięcy temu nie chodzi o całość gruntów, które znajdują się za barierkami, ale o ich najbliższą część, kilka lub kilkanaście centymetrów od barierki, tak aby rosnąca trawa nie zachodziła na chodnik oraz nie niszczyła ogólnego widoku, a także całego ładu przestrzennego omawianego miejsca.

Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu mieszkańców osiedla Złote Łany bardzo proszę o podjęcie stosownych kroków i działań zmierzających do rozwiązania opisanego problemu.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned centrally below the text.