

Bielsko-Biała, 9 sierpnia 2024 r.

Nr spr.: RITS.054.23.2024.MT

Nr dok.: 13536.2024

**Pan
Konrad Łoś
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

Odpowiedź na interpelację z 29 lipca 2024 r. w sprawie RM.0003.382.2024

W nawiązaniu do ww. interpelacji informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej (MZD) dysponuje negatywną opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej z 18 maja 2017 r. w zakresie wykonania linii ostrzegawczych koloru żółtego na stopniach przedmiotowych schodów. Niemniej jednak z uwagi na odległy termin wydania opinii, MZD wystąpi z prośbą o ponowną opinię. O treści opinii zostanie Pan poinformowany niezależnym pismem przez MZD. Montaż płytek integracyjnych oraz płytek z rowkiem prowadzącym wiąże się ze zbyt dużymi nakładami finansowymi, na które miasto w obecnej chwili nie stać. Z kolei oznakowanie poręczy naklejkami Braille'a zostało negatywnie zaopiniowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Grodzkie w Bielsku-Białej.

Przebudowa schodów jest uzależniona od dostępności odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta. W obecnym budżecie miasta środki zostały zarezerwowane na inne zadania inwestycyjne, głównie te już rozpoczęte oraz takie, które mają szansę na uzyskanie zewnętrznego dofinansowania.

Dźwig osobowy na placu Bolesława Chrobrego wybudowany został w 2010 r., przy przejściu podziemnym, w związku z potrzebą poprawy dostępności obiektu i komfortu użytkowania dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi i rowerami. Winda objęta jest całodobowym serwisem mechanicznym, na mocy umowy zawartej z firmą świadczącą taką usługę. Wykonawca usługi odpowiada m.in. za przeprowadzanie przeglądów technicznych, diagnozowanie awarii, wykonywanie konserwacji oraz napraw bieżących. Ponadto winda jest pod stałym monitoringiem, prowadzonym przez Straż Miejską w Bielsku-Białej. Każdy awaryjny przestój windy jest niezwłocznie diagnozowany, a przyczyna usuwana w możliwie najkrótszym czasie, w miarę dostępności części zamiennych. Najczęściej awarie dźwigu na Placu Chrobrego spowodowane są zużyciem części mechanicznych oraz aktami wandalizmu. Ponadto zdarzają się sytuacje zajmowania windy przez osoby bezdomne, które są z niej wyprasane.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Kamiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej (RM.0003.382.2024)
3. MZD RITS a/a