

Nr spr.: RI.450.369.2020.MK

Nr dok.: 18530.2020

**Pan
Roman Matyja
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr RM.0003.483.2020.

W odpowiedzi na interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Gościnniej informuję, że:

1. Wykonano analizę statystyk wypadków drogowych z ostatnich trzech lat – 2017, 2018, 2019. W naszych zasobach brak danych dotyczących zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce na ww. ulicy w roku 2020 (pozyskiwane są na koniec bieżącego roku). W związku z powyższym, wniosek dotyczący ich pozyskania zostanie indywidualnie skierowany do Komendy Miejskiej Policji wraz z prośbą o informację dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Gościnniej. Po otrzymaniu zestawienia z bieżącego roku zostanie ono włączone do analiz. Z obecnych statystyk wynika, że główny problem stanowią: niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieprzestrzeganie przez kierowców obowiązującego oznakowania (nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie, omijanie) i pierwszeństwa przejazdu oraz nadmierna prędkość. W związku z powyższym zasadniczym problemem na ul. Gościnniej jest brawurowa jazda kierowców i niestosowanie się do obowiązujących zasad ruchu drogowego. Ulica Gościnną znajduje się w strefie ograniczenia prędkości do 40 km/h. Jazda ulicą ze wskazaną na znakach prędkością nie powinna stwarzać zagrożeń. Dodatkowo w ciągu ulicy znajdują się elementy uspokojenia ruchu: rondo na skrzyżowaniu z ul. Kolistą, przystanki na jezdni, parking w rejonie ul. Armii Krajowej. Dodatkowo przebieg ulicy w planie i w profilu podłużnym nie powinien zachęcać (biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia zdarzeń) do rozwijania nadmiernych prędkości - liczne łuki poziome i pionowe, ograniczona widoczność.

Z badań wynika, że znaczącą przyczyną zdarzeń drogowych jest nonszalancja i nieuwaga kierowców, a nie źle wykonana infrastruktura drogowa. Dlatego też główny nacisk powinno się kłaść na edukację i egzekwowanie poprawnej jazdy kierowców, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ograniczeniami

prędkości - jej przekroczenia stanowią podstawę występowania zdarzeń drogowych.

2. Analizy wykazują brak możliwości lokalizacji dodatkowych fizycznych elementów uspokojenia ruchu na ul. Gościnniej (oprócz już istniejących). Związane jest to z wymienionym charakterem przebiegu przedmiotowej ulicy w planie i profilu podłużnym (występujące liczne łuki poziome i pionowe).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wyczerpanie możliwości do zastosowania rozwiązań technicznych, zwracam się do Komendy Miejskiej Policji o przeprowadzanie regularnych kontroli ruchu drogowego na ul. Gościnniej.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Kamiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Biuro Rady Miejskiej,
3. MZD,
4. Wydział Komunikacji UM w Bielsku-Białej.
5. Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej.