

Bielsko-Biała, 7 czerwca 2019 r.

RM.0003.192.2019

Pan
Jarosław Klimaszewski
Prezydent Miasta
Bielska-Białej

Na podstawie art. 24 ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506.) przekazuję w załączeniu interpelację złożoną w Sekretariacie Przewodniczącego RM w dniu 7 czerwca 2019 r. przez Radnych RM

PANA KAROLA MARKOWSKIEGO oraz PANA ROMANA MATYJĘ

w sprawie **naprawy instalacji wentylacyjno-grzewczej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9.**

Proszę o udzielenie odpowiedzi (w dwóch egzemplarzach) na piśmie i przekazanie do Biura Rady Miejskiej nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Okrzesik
Janusz Okrzesik

RADA MIEJSKA w Bielsku-Białej	
SEKRETARIAT PREZYDENTA MIASTA	
WPŁYNĘŁO	
Data	2019 -06- 07
L.dz.	_____ zał. _____
Podpis	_____

Karol Makowski
Roman Matyja

Bielsko Biała 7. 06. 2019 r.

INTERPELACJA

w sprawie naprawy instalacji wentylacyjno-grzewczej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9.

SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE.

Kilka lat temu, przy Szkole Podstawowej nr 9, znajdującej się przy ulicy Piłsudskiego 47, kosztem kilku milionów złotych, wybudowano w technologii, betonowo-szklanej halę sportową. Dla właściwego jej funkcjonowania, wewnątrz wykonano instalację wentylacyjno-grzewczą. Niestety, instalacja ta nie spełnia swojej roli, czego świadkiem byliśmy w dniu 6 czerwca 2019 roku. O godzinie 7 rano na zainstalowanym termometrze, wewnątrz hali, było 27 stopni Celcjusza, a o godzinie 12, termometr wskazywał 29,5 stopnia Celcjusza, Z przekazanej przez pracownika szkoły informacji, wynika że raz zanotowano temperaturę 31,5 stopnia. Według nas w takich warunkach nie mogą odbywać się zajęcia sportowe. O interwencję w tej sprawie prosili nas rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły. Poinformowali nas że taka sytuacja trwa od dłuższego czasu i pomimo interwencji pracowników szkoły, instalacja wentylacyjna nie została naprawiona.

Panie Prezydencie, uważamy że hala wybudowana z betonu i szkła nie ma odpowiedniej izolacji termicznej, co powoduje że w lecie wewnątrz jest duszno a w zimie, chłodno. Dlatego proponujemy odpowiednio docieplić ściany, a co najmniej zainstalować klimatyzację, bo sama wentylacja połączona z systemem grzewczym nie wystarczy.

Panie Prezydencie prosimy o szybką interwencję w tej sprawie, bo taka sytuacja stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia osób korzystających z hali.

Roman Matyja
Karol Makowski

