

Bielsko-Biała, 30 stycznia 2023 r.

Nr spr.: GK.054.2.2023.WM
Nr dok.: 1355.2023

Pani Małgorzata Zarębska
Pan Jerzy Bauer
Pan Janusz Okrzesik
Pan Tomasz Wawak
Radni Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację RM.0003.23.2023.

W odpowiedzi na ww. interpelację informuję :

1. Prawdopodobną przyczyną powstania szkód jest uplastycznienie podbudowy powodowane przedostającą się wodą z zewnątrz lub od strony podłoża. Dokładna przyczyna powstałych uszkodzeń zostanie określona po dokonaniu przez wykonawcę wykopów kontrolnych na wiosnę bieżącego roku.
2. Podczas nadzoru inwestycyjnego dokonano pomiarów grubości warstw podbudowy oraz zostały wykonane badania stopnia zagęszczenia metodą pomiarów pionowych odkształceń badanych warstw pod wpływem nacisku statycznego na podłożu oraz na podbudowie. Wykonane badania spełniają warunki nośności i prawidłowego zagęszczenia.
3. Zastosowane materiały, w tym fuga, spełniają warunki określone w dokumentacji projektowej.
4. Wszystkie prace były prowadzone pod ścisłym nadzorem inspektorów Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
5. Technologia naprawy powstałych uszkodzeń zostanie określona po dokonaniu wykopów kontrolnych na wiosnę bieżącego roku. Wszystkie prace będą prowadzone pod ścisłym nadzorem kierownictwa Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

Nadłanie powstałych uszkodzeń nawierzchni jezdni ul. Komorowickiej betonem asfaltowym zostało wykonane celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu oraz wstrzymaniem dalszej degradacji nawierzchni. W innym przypadku przedmiotowy odcinek musiałby zostać wyłączony z użytkowania do czasu naprawy, co stworzyłoby duże utrudnienia dla użytkowników ul. Komorowickiej.

Ponadto informuję, że wydałem polecenie kierownictwu Miejskiego Zarządu Dróg, aby docelowa naprawa tego odcinka ul. Komorowickiej zakończyła się w możliwie krótkim terminie oraz dokonano przeglądu procedur z zakresu nadzoru inwestycji.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Kucia

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej
3. MZD-RK a/a