

Bielsko-Biała, 10 czerwca 2025 r.

Nr spr.: RI.054.25.2025.MT
Nr dok.: 9409.2025

**Pani
Małgorzata Chrzęszcz
Radna Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

Odpowiedź na interpelację z 28 maja 2025 r. w sprawie RM.0003.308.2025

W nawiązaniu do ww. interpelacji informuję, że 4 czerwca 2025 r. zakończone zostało wdrożenie docelowego oznakowania poziomego na przedmiotowym rondzie. Z uwagi na fakt, że Pani wystąpienie datowane jest na 28 maja 2025 r. stwierdzam, że w momencie jego tworzenia wdrożenie oznakowania poziomego było w toku. Opisany przez Panią problem podyktowany był brakiem m.in. linii krawędziowej P-7a oraz linii warunkowego zatrzymania złożonej z trójkątów P-13, które zostały wykonane przez Wykonawcę po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

Ponadto informuję, że zarządzający ruchem, tj. Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia (w tym przypadku jest to 4 czerwca 2025 r.) do przeprowadzenia odbioru wprowadzonej organizacji ruchu. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości będą usunięte przez Wykonawcę.

Odpowiadając na zadane pytania informuję:

1. Obecnie trwa procedura odbiorowa inwestycji. Nie przewiduje się opracowania audytu bezpieczeństwa dla przedmiotowej inwestycji.
2. Oznakowanie poziome ronda zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Do czasu odbioru organizacji ruchu przez zarządzającego ruchem nie są planowane korekty w oznakowaniu poziomym.
4. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej na bieżąco monitoruje i analizuje zgłoszenia mieszkańców dotyczące wdrożonego oznakowania. Na podkreślenie zasługuje fakt, że po zakończeniu wdrożenia oznakowania poziomego, zdecydowanie poprawiła się interpretacja oznakowania przez kierowców.
5. W dniu 2 czerwca 2025 r. na stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej opublikowano artykuł mający na celu m.in. wskazanie prawidłowego sposobu poruszania się po rondzie. Ponadto wskazano także najczęściej popełniany błąd.

Mając na uwadze powyższe informuję, że ewentualne zmiany organizacji ruchu będą mogły być realizowane na podstawie okresowych obserwacji, zgodnie z procedurami odbiorowymi organizacji ruchu. Ponadto informuję, że podobne ronda

turbinowe funkcjonują w ciągu rozbudowanej w 2021 r. ul. Cieszyńskiej, ul. PCK, ul. Niepodległości. Ponadto obecnie na ukończeniu jest rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w ciągu, której również powstało rondo turbinowe. Przywołane lokalizacje nie sprawiają kierowcom żadnych problemów.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Kamiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej (RM.0003.308.2025)
3. Wydział Komunikacji Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
4. MZD RI a/a