

Bielsko-Biała, 22 grudnia 2021 r.

Nr spr.: RI.054.57.2021

Nr dok.: 20079.2021

**Panowie**  
**Maksymilian Pryga**  
**Karol Markowski**  
**Roman Matyja**  
**Radni Rady Miejskiej**  
**w Bielsku-Białej**

*Dotyczy odpowiedzi na interpelację nr RM.0003.672.2021*

W odpowiedzi na interpelację nr RM.0003.672.2021 w sprawie bramownicy zainstalowanej na ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego informuję, że została ona ustawiona w lutym 2020 r., aby uniemożliwić wjazd pojazdów ponadtonażowych na wiadukt. Pierwotny projekt elementów mocujących bramownicy zakładał system mocowań bardzo podatny na silne podmuchy wiatru. Powodowało to wzajemne zderzanie się elementów uchylnych bramownicy. W związku z powyższym, w porozumieniu z wykonawcą bramownicy, w połowie bieżącego roku dokonano wymiany mocowań bramownicy na sztywniejsze co wyeliminowało wspomniany problem. Wymiana ta została wykonana na podstawie nowego projektu elementów mocujących bramownicy.

Pozostałe uszkodzenia bramownicy są spowodowane celowymi wjazdami pojazdów ponadgabarytowych, pomimo właściwego oznakowania odcinka ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego znakami B-16 (ograniczenie wysokości). Takie przypadki są zgłaszane do policji, celem ukarania kierowcy. W przypadku, gdy przejazd pojazdu ponadgabarytowego spowoduje uszkodzenie bramownicy oraz uda się pozyskać numer polisy sprawcy, MZD występuje do ubezpieczyciela o zwrot kosztów naprawy. Do chwili obecnej MZD przekazał do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej 138 nagrań w celu egzekwowania łamania przepisów drogowych. Z tych przypadków 84 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi. Trzy przypadki zakończyły się pouczeniem, w dwóch przypadkach nie ujawniono sprawcy wykroczenia, natomiast 49 przypadków jest w toku.

Jednocześnie informuję, że sposób montażu bramownicy, posadowienia fundamentów oraz montażu elementów uchylnych jest zgodny ze sztuką budowlaną i przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia związane są z nieprzestrzeganiem ograniczeń przez nieodpowiedzialnych kierowców. Warto nadmienić, że zastosowanie bramownicy na ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest rozwiązaniem tymczasowym. Po przebudowie wiaduktu w ciągu ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego bramownica zostanie zdemontowana.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
Przemysław Kamiński  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. MZD RI a/a